

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
МБУДО «Арт-Центр» г. Находка, 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 17

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.1	Ширина дорожки, ведущей к лестнице перед входом в здание, менее 1,5 м, перед выходом на проезжую часть отсутствуют наземные предупреждающие тактильные указатели.	К С	Увеличить ширину дорожки, ведущей к лестнице перед входом в здание, до не менее 1,5 м. Обустроить перед выходом на проезжую часть наземные предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствуют парковочные места для инвалидов.	К,О, С,Г, У	Обратиться в органы местного самоуправления по вопросу обустройства не далее 50 м от входа в здание парковочных мест для инвалидов и их обозначения дорожным знаком «Парковка» с табличкой «Инвалид», а также специальной дорожной разметкой на асфальте. Предусмотреть не менее одного места с	Текущий ремонт (дорожные работы)

						размерами 3,6х6,0 м для К.
ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	1.1	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, частично доступна для Г,У,О, доступна условно для К,С.

Для адаптации зоны необходимо увеличить ширину дорожки, ведущей к лестнице перед входом в здание, до не менее 1,5 м. Обустроить перед выходом на проезжую часть наземные предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Обратиться в органы местного самоуправления по вопросу обустройства не далее 50 м от входа в здание парковочных мест для инвалидов и их обозначения дорожным знаком «Парковка» с табличкой «Инвалид», а также специальной дорожной разметкой на асфальте. Предусмотреть не менее одного места с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.



Фото 1.1